




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 1

ABRIL 2018


**15 VIVIENDAS LIBRES, TRASTEROS, GARAJES, LOCALES Y PISCINA
C/FUENLABRADA 36-38, GETAFE, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****ABRIL 2018**

Tras finalizar la demolición y derribo de las edificaciones previamente existentes en la parcela y tras las consolidación de las medianerías colindantes ha dado comienzo la ejecución de la pantalla perimetral de hormigón armado, como paso previa a la excavación y vaciado del terreno.

4. FOTOGRAFÍAS

