




## **INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA Nº 2** **AGOSTO 2017**

**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",  
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA****ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****AGOSTO 2017**

Continúa la ejecución del vaciado de la parcela. Continúa también la ejecución de la pantalla perimetral de hormigón armado de la edificación, habiendo dado comienzo la correspondiente ejecución de la viga de atado perimetral de esta pantalla. Ha dado comienzo también la ejecución del arriostamiento interior de las pantallas mediante una estructura metálica auxiliar.

4. FOTOGRAFÍAS

