




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 2
MAYO 2018


15 VIVIENDAS LIBRES, TRASTEROS, GARAJES, LOCALES Y PISCINA
C/FUENLABRADA 36-38, GETAFE, MADRID



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****MAYO 2018**

Continúa la ejecución de los bataches del muro pantalla perimetral de hormigón armado, como paso previo al vaciado de la parcela hasta la cota de cimentación.

4. FOTOGRAFÍAS

