




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 3 SEPTIEMBRE 2017


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****SEPTIEMBRE 2017**

Continúa la ejecución de la pantalla perimetral de hormigón armado de la edificación, habiendo dado comienzo la correspondiente ejecución de la viga de atado perimetral de esta pantalla. Ha dado comienzo también la ejecución del arriostramiento interior de las pantallas mediante una estructura metálica auxiliar, así como la ejecución de los pilotes de cimentación del fondo de la excavación.

4. FOTOGRAFÍAS

