



INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 4 OCTUBRE 2017

**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****OCTUBRE 2017**

Tras finalizar la ejecución de la pantalla perimetral de pilotes con su correspondiente arriostramiento metálico interior, continúa el proceso de hormigonado de los distintos pilotes y encepados interiores de cimentación del edificio.



56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE", ARGANDA DEL REY, MADRID

Nº DE INFORME:


4

OCTUBRE 2017

AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



4. FOTOGRAFÍAS

