




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 5

NOVIEMBRE 2017


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANÁLISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****NOVIEMBRE 2017**

Tras finalizar la ejecución de los pilotes y los encepados de la cimentación del edificio, han dado comienzo los trabajos de ejecución de la estructura de hormigón armado. Actualmente se prosigue con el hormigonado de pilares en planta sótano, así como el encofrado correspondiente.

Continúan también los trabajos de ejecución del saneamiento enterrado, ejecutándose las arquetas y pozos necesarios para su correcto funcionamiento.

4. FOTOGRAFÍAS

