



## **INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 6 DICIEMBRE 2017**

**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",  
ARGANDA DEL REY, MADRID**






56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE", ARGANDA DEL REY, MADRID

Nº DE INFORME:

6

DICIEMBRE 2017

### AVANCE DE LA OBRA



### ESTADO DE LA OBRA



**ESTADO ACTUAL DE LA OBRA****ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****DICIEMBRE 2017**

Han dado comienzo los trabajos de hormigonado de la estructura del edificio, así como la ejecución de todos los trabajos de encofrado y desencofrado necesarios.

Se ha ejecutado la presolera de la edificación.

4. FOTOGRAFIAS

