



INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 6
FEBRERO 2019

88 UNIFAMILIARES. Parcelas 5-6. Sotoviñuelas
OPERACIONES INMOBILIARIAS GARANTIZADAS SL





88 UNIFAMILIARES. Parcelas 5-6. Sotoviñuelas

OPERACIONES INMOBILIARIAS GARANTIZADAS SL

INFORME N°: 6

FEBRERO 2019

SEGUIMIENTO DE LA OBRA

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Todos los trabajos de vaciado de tierras estan terminados.

SANEAMIENTO Y EVACUACION

El drenaje y el saneamiento enterrado se están ejecutando.

CIMENTACION

Ha terminado el hincado de pilotes.

ESTRUCTURAS

ALBAÑILERIA

CUBIERTAS

ALICATADOS Y PAVIMENTOS

REVESTIMIENTOS

FALSOS TECHOS

CARPINTERIA DE MADERA

CARPINTERIA DE ALUMINIO

CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

VIDRIERIA

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

PINTURAS Y BARNICES

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES FONTANERIA

INSTALACIONES ELECTRICIDAD



88 UNIFAMILIARES. Parcelas 5-6. Sotoviñuelas

OPERACIONES INMOBILIARIAS GARANTIZADAS SL

INFORME Nº: 6

FEBRERO 2019

SEGUIMIENTO DE LA OBRA

INSTALACIONES DE CALEFACCION

INSTALACIONES DE GAS

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

INSTALACIONES CLIMATIZACION

INSTALACIONES VENTILACION DE VIVIEDAS

INSTALACIONES DE VENTILACION FORZADA DE GARAJE

INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES

INSTALACIONES DE ENERGIA SOLAR

URBANIZACION

VARIOS

PISCINA Y PISTA DE PADEL

MOBILIARIO DE COCINA

CONTROL DE CALIDAD

Se siguen ejecutando los controles de calidad de los materiales y sistemas constructivos.


GESTION DE RESIDUOS

Se sigue ejecutando el control de residuos de la obra.


SEGURIDAD Y SALUD

Se sigue ejecutando la seguridad y salud de la obra.

AVANCE DE LA OBRA



ESTADO GLOBAL DE LA OBRA



FOTOGRAFIAS EXTERIORES

