



INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 7 ENERO 2018

**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**






56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE", ARGANDA DEL REY, MADRID

Nº DE INFORME:


7

ENERO 2018

AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****ENERO 2018**

Continúa la ejecución de la estructura de hormigón armado de la edificación. Los trabajos han alcanzado ya el encofrado de la planta tercera, y se ha procedido ya al hormigonado de la segunda planta.

Se ha ejecutado la presolera de la edificación.

4. FOTOGRAFÍAS

