




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 13

JULIO 2018


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****JULIO 2018**

Continúa la ejecución de la fachada de ladrillo visto, con la colocación a su vez de los cargaderos y precercos de carpintería exterior. Continúa igualmente el tabicado interior de las viviendas y la ejecución de las medianerías entre los distintos portales y las escaleras.

Ha dado comienzo la ejecución de las instalaciones interiores de la vivienda de electricidad, fontanería y telecomunicaciones

4. FOTOGRAFÍAS

