




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 18

DICIEMBRE 2018


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****DICIEMBRE 2018**

Han finalizado los trabajos de solado, alicatado, carpintería de madera y tarima en el interior de las viviendas. Continúan los remates de pintura así como los trabajos en las zonas comunes, garajes y urbanización.

4. FOTOGRAFÍAS



4. FOTOGRAFÍAS

