




INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 19

ENERO 2019


**56 VIVIENDAS PARCELA 22 PLAN SECTOR UE 107, "VALDELARCIPRESTE",
ARGANDA DEL REY, MADRID**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO DE LA OBRA



ESTADO ACTUAL DE LA OBRA**ANALISIS DE LA MARCHA DE LA OBRA****ENERO 2019**

Han finalizado los trabajos en el interior de las viviendas, restando tan sólo la terminación de los trabajos de jardinería en zonas comunes y la ejecución de los distintos repasos tanto en viviendas como en garajes.

4. FOTOGRAFIAS



4. FOTOGRAFIAS

