




# **INFORME DEL ESTADO MENSUAL DE OBRA N° 10**

## **ENERO 2019**

**15 VIVIENDAS. C/ FUENLABRADA 36-38**  
**OPERACIONES DE RENTA GARANTIZADA SL**



AVANCE DE LA OBRA



ESTADO GLOBAL DE LA OBRA





15 VIVIENDAS. C/ FUENLABRADA 36-38

OPERACIONES DE RENTA GARANTIZADA SL

INFORME N°: 10

ENERO 2019

## SEGUIMIENTO DE LA OBRA

### DEMOLICIONES

Todos los trabajos de demolición terminaron en octubre de 2017.

### MOVIMIENTO DE TIERRAS

Todos los trabajos de vaciado de tierras están terminados.

### SANEAMIENTO

El saneamiento enterrado está terminado. Se está ejecutando el saneamiento colgado tanto de viviendas como de zonas comunes.

### CIMENTACION

La cimentación está terminada.

### ESTRUCTURAS

Las estructuras están terminadas.

### ALBAÑILERIA

Se está ejecutando la tabiquería de sótanos, así como las medianerías entre viviendas, y se va a comenzar con la tabiquería de viviendas.

### CUBIERTAS

### ALICATADOS Y PAVIMENTOS

### REVESTIMIENTOS

### FALSOS TECHOS

### CARPINTERIA DE MADERA

Se están montando los precercos de las puertas de entrada a vivienda.

### CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA

Se han montado los precercos de las carpinterías exteriores.

### VIDRIERIA

### AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

Se está ejecutando el aislamiento térmico en cámaras de fachada. Se está ejecutando la impermeabilización de la piscina.

### PINTURAS Y BARNICES

### APARATOS SANITARIOS

### INSTALACIONES FONTANERIA

### INSTALACIONES ELECTRICIDAD

Se están ejecutando la instalación de electricidad en sótanos, y zonas comunes.



15 VIVIENDAS. C/ FUENLABRADA 36-38

OPERACIONES DE RENTA GARANTIZADA SL

INFORME Nº: 10

ENERO 2019

## SEGUIMIENTO DE LA OBRA

### INSTALACIONES DE GAS

Se está ejecutando la instalación de gas, en zonas comunes.

### INSTALACIONES DE CALEFACCION

### ENERGIA SOLAR

### INSTALACIONES CLIMATIZACION

### INSTALACIONES CALIDAD DEL AIRE

Se están montando los conductos de calidad del aire de las viviendas.

### INSTALACIONES DE VENTILACION FORZADA DE GARAJE

Se estan ejecutando las instalaciones de extracción en los sotanos.

### INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Se estan ejecutando las instalaciones de extracción en los sotanos.

### INSTALACIONES DE PISCINA

### INSTALACIONES ELEVACION

### URBANIZACION

### VARIOS

### MOBILIARIO DE COCINA

### LOCAL COMERCIAL

### INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES

Se estan ejecutando la instalación de telecomunicaciones en sótanos, y zonas comunes.

### GESTION DE RESIDUOS

Se sigue ejecutando el control de residuos de la obra.

### CONTROL DE CALIDAD

Se siguen ejecutando los controles de calidad de los materiales y sistemas constructivos.

### SEGURIDAD Y SALUD

Se sigue ejecutando la seguridad y salud de la obra.

FOTOGRAFIAS INTERIORES

